

建築物の耐震改修の促進に関する法律
附則第3条に基づく要緊急安全確認大規模建築物耐震診断結果について

【H29.9.19 現在】

【駅舎】

No.	建築物の名称	建築物の位置 (地名地番)	建築物の主 たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要 な部分の地震に 対する安全性の 評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	大宮駅東口本屋 2号	大宮区錦町 924 番 地 6 他	駅舎	(一財) 日本建築防災協会 による「既存鉄骨造建築物 の耐震診断指針」	(改修後) Is=1.31 q=2.04	-	-	改修工事済 他に物品販売店舗部分有り
	ルミネ大宮店			建築物の耐震診断及び耐 震改修の実施について技 術上の指針となるべき事 項第 1 第二号に定める建 築物の耐震診断の方法	(改修後) Is=0.6 q=1.5	-	-	