

平成29年度 通学路合同点検 対策箇所一覧

番号	学校名	対策先(所在地)	整備要望内容	対策内容	事業所管	完了年月
1	大宮北中学校	大宮区寿能町1丁目81-2付近、 大宮区寿能町1丁目102付近、 大宮区寿能町1丁目100付近～102 付近、 大宮区寿能町1丁目61付近～100付 近、 大宮区寿能町1丁目25-1付近	交差点を安全に渡る対策 歩行者と車両との接触を防ぐ対策 歩道と車道の区別がないため、安全に通行できる対策	①横断歩道の再塗装 ②「止まれ」の標識の位置を下げる ③グリーンベルトの設置 ④路面表示の設置 ⑤路面表示の再塗装 ⑥ベンガラ舗装の設置	道路管理者 交通管理者	①②H29.8 ③H29.10 ④⑤⑥H29.11
2	指扇北小学校	西区西大宮3丁目33-5付近	交差点を安全に渡る対策	①交差点強調マークのカラー変更 ②注意喚起の看板の設置 ③信号機の設置	道路管理者	①②H29.10 ③H30年度以降
3	美園小学校	緑区大門2794-16付近	交差点を安全に渡る対策	①路面表示の設置 ②カラー舗装の設置 ③一時停止規制の新設 ④ポストコーンの設置	道路管理者 交通管理者	①②③④H29.11
4	白幡中学校	南区白幡3丁目13-2付近	交差点を安全に渡る対策	①注意喚起の看板の設置 ②路面表示の設置	道路管理者	①②H30.1
5	浦和別所小学校	南区別所7丁目1-1付近	交差点を安全に渡る対策	①路面表示の設置	道路管理者	①H29.12
6	与野西北小学校	中央区円阿弥5丁目3-1付近～7-1 8付近 中央区八王子2丁目4-14付近～15 付近	歩道と車道の区別がないため、安全に通行できる対策	①外側線の設置 ②グリーンベルトの設置	道路管理者	①②H30.2
7	原山小学校	原山小学校南門～緑区太田窪3丁目1 5-4付近	歩行者と車両との接触を防ぐ対策	①路面表示(止まれ・スクールゾーン)の再塗装 ②路面表示(十字マーク)の再塗装 ③注意喚起の電柱幕の設置	道路管理者	①③H30.6 ②H30年度以降

「道路管理者」…建設事務所、区役所くらし応援室、関東地方整備局

「交通管理者」…警察